

PowerBatteri til Robotstøvsuger iRobot Roomba i7

Spænding: 14,4V
Kapacitet / Effekt: 6800mAh/97,9Wh
Type: Li-Ion
Farve: Sort
Størrelse: 139,16mm x 51,38mm x 50,50mm
Producent: Powery

849,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Bemærkninger vedrørende den mulige "Fejl 23"-meddelelse, der kan opstå ved udskiftning af et nyt batteri på Roomba i7:

1. Kontrol af forbindelsen til APP'en:

- Sørg for, at den mobile APP er forbundet med din Roomba i7.
- "Fejl 23" bør ikke forekomme, når APP'en er aktivt forbundet til enheden.

2. Fjernelse/udskiftning af batteriet:

- Hvis APP'en er lukket eller frakoblet Roomba i7, kan "Error 23" vises, når batteriet fjernes og derefter udskiftes med et nyt batteri.
- For at undgå dette problem anbefaler vi kraftigt, at du sørger for, at APP'en er godt forbundet til enheden, før du udskifter batteriet.

3. Løsninger, når "Fejl 23" opstår:

- Hvis "Fejl 23" opstår efter isætning/udskiftning af batteriet, skal du lukke APP'en.
- Fjern derefter batteriet (igen) fra enheden.
- Tryk derefter på robotstøvsugerens startknap i 10 sekunder.
- Sæt derefter batteriet i igen.
- Vent på, at enheden starter automatisk.
- Til sidst skal du åbne den mobile APP for at tilslutte enheden igen.

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.

Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.

Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 05.07.2024